

ME0 血压计测试仪操作示意图



第一步：将被检血压计连接到输出口上，打开电源（1）。

第二步：用气囊（2）缓慢加压，当压力逼近所需压力值时，停止加压维持（1~2）分钟，再用微调阀微调至所需压力即可。其它各压力点依此操作。

第三步：降压检定时，缓慢将放气阀开起当压力逼近所需压力时，关闭放气阀，再用微调阀微（3）调至所需压力。